



**Europäische Gemeinschaft  
Bundesrepublik Deutschland  
Zulassungsbescheinigung Teil II**

**D**

**(Fahrzeugbrief)**  
Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčenie o registrácii - Čast II / Registreringsattest: Del II / Registreerimistunnistus: Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής: Μέρος II / Registration certificate: Part II / Certificat d'immatriculation: Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione: Parte II / Registrācijas apliecība: II. daļa / Registrācijas liudijimas. II daļa / Forgalmi engedély: II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni: It-II Parti / Kentekenbewijs: Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricula: Parte II / Certificat de Immatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii: Čast' II / Prometno dovoljenje: Del II / Reķisterõititõdistus: Osa II / Registreringsbeviset: Del II

**Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!**

A	Amtliches Kennzeichen	CW CY 69H	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	01.07.1969	(1) Anzahl der Vorhalter: —
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Tüchle	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)	Hans-Georg	
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Schillerstraße 62 75328 Schömburg	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	26.07.2019	Datum

  
 N0fnSaFjp4

  
**Landratsamt Calw**  
**KFZ-Zulassungsbehörde**  
  
*Körner*  
**Körner**

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

**F J 169127**

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	CHEVROLET CORVETTE		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	CORVETTE		
D.2	Variante	2-DOOR COUPE		
	Version	ST69-19467		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	CORVETTE		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):  <b>Landratsamt Calw</b> <b>Straßenverkehr</b>
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	GENERAL MOT-GMC (USA)		
(2.1)	Code zu (2)	1006	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer: 000 00000	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	194379S705948	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 1	
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus: AD	Datum: 26.07.2019 Unterschrift: Körner <i>Körner</i>
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL. COUPE		
R	Farbe des Fahrzeugs	Grau	(11) Code zu R: 7	
P.1	Hubraum in cm <sup>3</sup>	05657	P.2 P.4 Nennleistung in kW (Nennleistung in PS) 0257 / 05600	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin		(10) Code zu P.3: 0001
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE			(6) Datum evK:
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	E		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



\* \* Kundenbeleg \* \*  
RENZ US CARS e.K  
Emminger Str. 8  
71131 Jettingen

# RENZ US CARS e.K.

Reparatur - Ersatzteile - Zubehör  
Service - Tuning - Restauration

RENZ US CARS e.K. Emminger Str. 8, 71131 Jettingen

**Herrn**  
**Hans-Georg Tüchle**  
**Schillerstr. 62**  
**75328 Schömburg**

Datum: 06.07.2023  
Uhrzeit: 16:43:53 Uhr  
Beleg-Nr. 0228  
Trace-Nr. 000637

Kartenzahlung  
Contactless  
girocard

Nr.  
#####4601 0000  
gültig bis 12/24  
Referenzpar. 0100000002  
Genehmigungs-Nr. 270744  
Terminal-ID 54140564  
00 075 00

## Rechnung 230229 /W

Kunde	Auftrag	Annehmer	Annahme	Blatt A	Lieferdat.	Datum
D004579	230235	Nikolas Keber	04.07.2023	001 1	06.07.2023	06.07.2023
Corvette C3						
VIN (FgstNr)	AmtlKz	km	Modellcode	EZ	HU	AU
194379S705948	CW-CY 69 H	0006676			07/2025	07/2025
Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt		

An Ihrem Fahrzeug wurden von uns auftragsgemäß folgende Arbeiten ausgeführt:

Motoröl und Filter erneuert; Querlenkerschrauben nachgezogen; Handbremsseil eingestellt; Abgasuntersuchung durchgeführt; Fahrzeug zur HU vorbereitet und vorgefahren; Probegefahren

*001	hierfür benötigte Mechaniker-AW	15	11,50	172,50
	Motoröl 20W50	5	22,94	114,70
	Ölfilter GM/AC	1	19,89	19,89
	Dichtring Motorölwanne	1	1,62	1,62
	Kunststoffring			
	Abgasuntersuchung mit geregelter Katalysator	1	48,55	48,55
	TüV vofahren STVZO incl. der Nutzung des Bremsenprüfstands und der Hebebühnen durch den Prüflingenieur	1	45,00	45,00
	** Auslagen **			
	Gebühr Hauptuntersuchung KÜS	1	90,00	90,00
	-->INKASSO<--			
	HU/KÜS wöchentlich bei uns im Hause!			
	·KLEINTEILE			3,45

Leistung	Teile	Auslagen	Netto	MwSt1 (19%)	MwSt1 (7%)
172,50	229,76	90,00	405,71	77,08	0,00
Kleinmat.					Endbetrag
3,45					572,79 €

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Böblingen  
IBAN DE53603501301002446568  
SWIFT-BIC BBKRDE6BXXX  
USt.-ID-Nr. DE339011874

Es gelten unsere allgemeinen Reparatur- und Geschäftsbedingungen. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem Monat des Rechnungsdatums identisch.

# RENZ US CARS e.K.

Reparatur - Ersatzteile - Zubehör  
Service - Tuning - Restauration

RENZ US CARS e.K. Emminger Str. 8, 71131 Jettingen

Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstr. 62  
75328 Schömburg

\* \* Kundenbeleg \* \*  
RENZ US CARS e.K.  
Emminger Str. 8  
71131 Jettingen

Datum: 23.09.2022  
Uhrzeit: 14:13:11 Uhr  
Beleg-Nr. 0108  
Trace-Nr. 000461

Kartenzahlung  
Contactless  
girocard

Nr. #####4601 0000  
gültig bis 12/24  
Referenzpar. 0100000002  
Genehmigungs-Nr. 663731  
Terminal-ID 54140564  
00 075 00  
14:13 Uhr

## Rechnung 220284 /W

Kunde	Auftrag	Annehmer	Annahme	Blatt A	Lieferdat.	Datum
D004579	220291	Nikolas Keber	20.09.2022	001 1	23.09.2022	23.09.2022
Corvette C3						
VIN (FgstNr)	AmtlKz	km	Modellcode	EZ	HU	AU
194379S705948	CW-CY 69 H	0006533			07/2023	07/2023

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
--------	-------------	-------	---------	--------

An Ihrem Fahrzeug wurden von uns auftragsgemäß folgende Arbeiten ausgeführt:  
Fehlersuche Heizungslüftermotor durchgeführt; Verkabelung Lüftermotor instandgesetzt; Fehlersuche Klimaanlage durchgeführt; Kältemittelkreislauf mehrfach mit Stickstoff abgedrückt; Defekte Dichtungen erneuert; Klimakompressor erneuert; Klimaanlage befüllt; Probegefahren

*014	hierfür benötigte Mechaniker-AW	78	10,50	819,00
	Klimakompressor	1	549,43	549,43
	Hitzeschutzummantelung	1	15,72	15,72
	Kältemittel 134a	2,00	49,17	98,34
	Kompressoröl	20	0,24	4,80
	KLEINTEILE			16,38

Leistung	Teile	Auslagen	Netto	MwSt1 (19%)	MwSt1 (7%)
819,00	668,29	0,00	1503,67	285,70	0,00
Kleinmat.					Endbetrag
16,38					1789,37 €

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Böblingen  
IBAN DE53603501301002446568  
SWIFT-BIC BBKRDE6BXXX  
USt.-ID-Nr. DE339011874

Es gelten unsere allgemeinen Reparatur- und Geschäftsbedingungen. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem Monat des Rechnungsdatums identisch.



CORVETTE & MORE

Seit 1985 spezial  
Cadillac, Hun

# RENZ US CARS e.K.

Reparatur - Ersatzteile - Zubehör  
Service - Tuning - Restauration

RENZ US CARS e.K. Emminger Str. 8, 71131 Jettingen

Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstr. 62  
75328 Schömberg

\* \* Kundenbeleg \* \*  
RENZ US CARS e.K.  
Emminger Str. 8  
71131 Jettingen

Datum: 01.06.2022  
Uhrzeit: 17:04:35 Uhr  
Beleg-Nr. 0041  
Trace-Nr. 000356

Kartenzahlung  
Contactless  
girocard

Nr.  
#####4601 0000  
gültig bis 12/24  
Referenzpar. 0100000002  
Genehmigungs-Nr. 774140  
54140564

## Rechnung 220127 IW

Kunde	Auftrag	Annehmer	Annahme	Blatt A	Lieferdat.	Datum
D004579	220128	Nikolas Keber	30.05.2022	001 1	01.06.2022	01.06.2022

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
--------	-------------	-------	---------	--------

An Ihrem Fahrzeug wurden von uns auftragsgemäß folgende Arbeiten ausgeführt:  
Alle vier Radlager erneuert und eingestellt; Probegefahren

*014	hierfür benötigte Mechaniker-AW	75	10,50	787,50
	Radlager C3 hi. -82 innen ohne Aussenschale	2	25,96	51,92
	Lagerschale Aussenschale Radla Corvette bis 82 Lagersitz	2	12,49	24,98
	Radlager Corvette -82 aussen	4	25,30	101,20
	Simmering Radlager -82 hinten C3 hi. innen.	2	19,36	38,72
	Simmering Radlager -82 hi. aussen	2	16,72	33,44
	Radlager Corvette bis 82 innen	2	27,85	55,70
	Simmerring corvette vorne KLEINTEILE	2	15,91	31,82 15,75

Leistung	Teile	Auslagen	Netto	MwSt1 (19%)	MwSt1 (7%)
787,50	337,78	0,00	1141,03	216,80	0,00
Kleinmat. 15,75					Endbetrag 1357,83 €

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Böblingen  
IBAN DE53603501301002446568  
SWIFT-BIC BBKRDE6BXXX  
USt.-ID-Nr. DE339011874

Es gelten unsere allgemeinen Reparatur- und  
Geschäftsbedingungen. Soweit nichts anderes  
angegeben ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem  
Monat des Rechnungsdatums identisch.

Herr  
Tüchle  
Schillerstr. 62  
75328 Schömberg

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.:	<b>194379S705948</b>	(5) Fz.-Art: M1AD	Fz.z.Pers.bef.b. 8 S	Bericht-Nr.:	<b>X164455476</b>
(2) Amtl. Kennz.:	<b>D CW-CY69H</b>	Aufbau-Art: Coupe	ZGM: 1860	Expresscode:	<b>&amp;TGrbCkC</b>
(3) Prüfdatum:	<b>22.07.2021 / 12:15</b>	Hersteller: 1006	GENERAL MOT-GMC(USA)	Kennnummer:	<b>H0920001</b>
(3) Prüfort:	<b>Jettingen</b>	Fz.-Typ: 000000	CORVETTE	U-Stelle:	<b>29076AH</b>
(4) Laufleist. abgel.:	<b>6150 km</b>	Erstzul.: 07/1969	letzte HU: 07/2019	Auftrag:	<b>9798</b>

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im Juli 2023.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 72 %	1. Achse	361	345	Blockiert
	2. Achse	295	303	Blockiert
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 18 %	2. Achse	146	190	

(7) Ergebnis:  
**ohne festgestellte Mängel (OM)**

HU-Plakette:  
**angebracht**  
(8) nächste HU:  
**Juli 2023**

(9) Ihr Prüflingenieur  
B.Eng. Jan Peter Genger

H0920001



Das Abgasverhalten wurde am 21.07.2021 durch die Werkstatt mit der Nr. BW-7-03-3030-21 überprüft.

### (10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:  
Endsumme netto: 66,39 EUR; 19% USt: 12,61 EUR

79,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.  
USt-Id Nr.: DE162499068  
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1  
Anlage VIII StVZO. (Version 4.20.3.1)

**Endsumme**

**79,00 EUR**



**Nachweis**  
über die Durchführung  
der AU nach Anlage VIII StVZO

**Ausführende Stelle:**

**RENZ US-CARS e.K. Emminger Str.8 71131 Jettingen**  
**07452-75822 07452-75821**

Datum: 21.07.2021

Uhrzeit: 11:58 Uhr

**Meßprogramm: ohne Kat**

**Kraftstoffart: Benzin**

**Fahrzeug - Ident. - Daten:**

Amtliches Kennzeichen	: CW-CY 69H	Erstzulassung	: 01.07.1969
Kilometerstand	: 6150	Schlüssel-Nr. 1 / Feld 14.1 (Code zu Feld 14)	: 0098
Emissionsklasse	:	Schlüssel-Nr. 2 / Feld 2.1 (Code zu Feld 2)	: 1006
Fzg-Hersteller	: GENERAL MOTORS	Schlüssel-Nr. 3 / Feld 2.2 (Code zu Feld D.2)	: 000
Fzg-Typ/Ausführung	: CHEVROLET CORVETTE		
Fzg-Ident.-Nr.	: 194379S705948		

**Funktionsprüfung Abgas:**

<u>Konditionierung:</u>	Fzg - Solldaten		Fzg - Istdaten		Ergebnis
Katalysator:	[Sek./min <sup>1</sup> ]	---		---	
Alternative Konditionierung:		60		#	i.O.
 <u>Abgasmessung:</u>					
Zündzeitpunkt:	[°KW]	min: ---	max: ---	--	---
Schließwinkel:	[ ]	min: -	max: -	--	---
Leerlauf:	[1/min]	min: 500	max: 800	610	i.O.
CO:	[%Vol]		max: 3.5	3.33	i.O.

**Ergebnis:**

Funktionsprüfung Abgas:

i.O.

**GESAMTERGEBNIS:**

**BESTANDEN**

**Hinweis:**

**Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

**Bemerkungen:**

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

ja

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:

AU-Messgerät:	Hersteller / Typ:	Brain Bee / GasAnalyzer_AGS-200
	Gerätenummer:	181116000182
	AU-Programmversion:	Version 196.10 AU-Geräteleitfaden Version 5.01
Solldaten:	Stand:	III / 2021
Kontrollnummer:	Prüfer:	Unterschrift:

Stempel mit Kennnummer  
bzw. Siegel:

BW7-03-3030-21

N. KEBER



# RENZ US CARS e.K.

Reparatur - Ersatzteile - Zubehör  
Service - Tuning - Restauration

Datum: 22.07.2021  
Uhrzeit: 16:25:53 Uhr  
Beleg-Nr. 0107  
Trace-Nr. 000149

Kartenzahlung  
kontaktlos  
girocard

RENZ US CARS e.K. Emminger Str. 8, 71131 Jettingen

Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstr. 62  
75328 Schömburg

Nr. #####4601 0000  
gültig bis 12/24  
Referenzpar. 0100000002  
Genehmigungs-Nr. 331662  
Terminal-ID 54140564  
Pos-Info 00 075 00  
AS-Zeit 22.07. 16:25 Uhr

Re Betrag EUR ~~102,28~~

Kunde	Auftrag	Annehmer	Annahme	Blatt A	Lieferdat.	Datum
D004579	210248	Walter Renz	21.07.2021	001 1	22.07.2021	22.07.2021

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
--------	-------------	-------	---------	--------

An Ihrem Fahrzeug wurden von uns auftragsgemäß folgende Arbeiten ausgeführt:

Handbremse eingestellt, Vergaser eingestellt, Bremsflüssigkeit erneuert,  
Abgasuntersuchung durchgeführt, Fahrzeug zur HU vorbereitet und vorgefahren,  
Probegefahren

*011	hierfür benötigte Mechaniker-AW	18	8,90	160,20
	Bremsflüssigkeit US-DOT 3	1,00	18,66	18,66
	Abgasuntersuchung ohne Kat	1	44,60	44,60
	TüV vofahren STVZO	1	45,00	45,00
	incl. der Nutzung des Bremsenprüfstands und der Hebebühnen durch den Prüflingenieur			
	** Auslagen **			
	Gebühr Hauptuntersuchung KÜS	1	79,00	79,00
	-->INKASSO<--			
	HU/KÜS wöchentlich bei uns im Hause!			
	·KLEINTEILE			3,20

Leistung	Teile	Auslagen	Netto	MwSt1 (19%)	MwSt1 (7%)
160,20	108,26	79,00	271,66	51,62	0,00
Kleinmat. 3,20					Endbetrag 402,28 €

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Böblingen  
IBAN DE53603501301002446568  
SWIFT-BIC BBKRDE6BXXX  
USt.-ID-Nr. DE339011874

Es gelten unsere allgemeinen Reparatur- und  
Geschäftsbedingungen. Soweit nichts anderes  
angegeben ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem  
Monat des Rechnungsdatums identisch.

CARMONA GmbH // Boschstr. 1-4 // 73655 Plüderhausen

Herr  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstrasse 62  
73528 Schömburg

Debitorenkonto: 50400

Datum: 02.09.2019

Seite 1

## Rechnung Nr. 37.896

**AUFTRAGSNUMMER:**

19.224

**FAHRGESTELLNUMMER:**

194379S705948

**ERSTZULASSUNG:**

01.01.1969

**ANLIEFERUNG:**

23.07.2019

**MOTORKENNBUCHSTABEN: KBA SCHLÜSSEL:****LETZTE ZULASSUNG:**

30.07.2019

**FERTIGSTELLUNG:**

30.07.2019

**AUSLIEFERUNG:**

30.07.2019

**KFZ-KENNZEICHEN:****NÄCHSTE AU:****FABRIKAT:**

CHEVROLET CORVETTE C3 TYP-CODE:2CP\*\*

**FARBCODE:**

SILBER MET.

**AUSSTATTUNG:**

2-TUERIG (COUPE)

**LACKIERUNG:**

2-SCHICHT-METALLIC

**KALKULATION NACH SYSTEM AUDATEX****ARBEITSLOHN**

ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PREIS/KL 1 =125.00 EUR/STD

PREIS/KL 2 =125.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
9629	BATTERIE AUS-/EINBAUEN	1	2*	25,00
1000	DÄMMMATTEN ENTFERNEN	1*	3*	37,50
9621	BATTERIEKASTEN INSTANDSETZEN	2	30*	375,00

**LACKIERUNG**

(LACKIERZEIT SYSTEM CHEVROLET)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PREIS = 129.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
KN	VORBEREITUNGSZEIT INNENRAUMLACK	15*	193,50
KN	BATTERIEKASTEN LACKIEREN	35*	451,50

CARMONA GmbH // Boschstr. 1-4 // 73655 Plüderhausen

Herr  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstrasse 62  
73528 Schömburg

Debitorenkonto: 50400

Datum: 02.09.2019

Seite 2

## Rechnung Nr. 37.896

ZUSAMMENFASSUNG				EUR	EUR
ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	5 AW	X	125,00 EUR/STD	62,50	
GESAMT KL 2	30 AW	X	125,00 EUR/STD	375,00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					437,50
LACKIERUNG	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
ARBEITSLOHN	50 AW	X	129,00 EUR/STD	645,00	
LACKIERMATERIAL	40,00 %			258,00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					903,00
REPARATURKOSTEN:					1.340,50

BETRAG OHNE UST.	1.340,50 EUR
UST. 19,0%	254,70 EUR
ENDBETRAG	1.595,20 EUR

Vielen Dank für Ihren Auftrag

### NEUE Bankverbindungen

BW Bank Stuttgart IBAN: DE78 6005 0101 0008 3512 25 BIC: SOLADEST600  
Volksbank Backnang IBAN: DE51 6029 1120 0105 1100 00 BIC: GENODES1VBK

Ms.  
05.09.19



DPT GmbH & Co. KG • Grunbacher Strasse 59 • 71384 Weinstadt  
Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstrasse 62  
75328 Schömburg

**Kontakt:**

Grunbacher Strasse 59  
71384 Weinstadt  
Telefon: 07151-9842266  
E-Mail: info@detroit-performance.de  
Internet: www.detroit-performance.de

**Rechnungs-Nr.:** 400696  
**Datum:** 20.08.2020  
**Liefer-/Leistungsdatum:** 20.08.2020  
**Kunden-Nr.:** 1142

## Rechnung

Vorgangs-Nr.: W1787

Seite 1 von 3

Marke:	Chevrolet	F.-Id.-Nr.:	194379S705948
Modell:	Corvette C3	EZ:	01.07.1969
Kennzeichen:	CW-CY69H		

Pos	Bezeichnung/Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	Ges. Preis St.
1	Durchsicht	12,00	AW	10,15 €	121,80 € A
2	<b>Hinterachse: Instandsetzen</b> Erneuern Längslenkerbuchsen (2) Aus-/Einbau Trailing Arm Aus-/Einbau Feststellbremszüge Probefahrt ***Erhöhter Aufwand, Einpressen Buchsen***	104,0	AW	10,15 €	1.055,60 € A
3	<b>Antriebsstrang: Instandsetzen</b> Diagnose Vibrationen Kardanwelle Erneuern Kreuzgelenk Vorne	12,00	AW	10,15 €	121,80 € A
4	<b>Bremsanlage</b> Befüllen, Entlüften, Funktionsprüfung	10,00	AW	10,15 €	101,50 € A
5	<b>Achsvermessung</b> Einstellen Vorderachse (Nur Shim-Achsen)	1,00	Stk.	245,00 €	245,00 € A
<b>Zwischensumme</b>					<b>1.645,70 €</b>
<b>TEILE</b>					
6	<b>63-82 Corvette, Trailing Arm Bushing, Rear</b> Längslenkerbuchsen, Hinten, Links/Rechts	2,00	Stk.	26,89 €	53,78 € A



DPT GmbH & Co KG • Grunbacher Strasse 59 • 71384 Weinstadt  
Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstrasse 62  
75328 Schömborg

**Kontakt:**  
Grunbacher Strasse 59  
71384 Weinstadt  
Telefon: 07151-9842266  
E-Mail: info@detroit-performance.de  
Internet: www.detroit-performance.de

**Rechnungs-Nr.:** 400696  
**Datum:** 20.08.2020  
**Liefer-/Leistungsdatum:** 20.08.2020  
**Kunden-Nr.:** 1142

## Rechnung

Vorgangs-Nr.: W1787

Seite 2 von 3

Marke:	Chevrolet	F.-Id.-Nr.:	194379S705948
Modell:	Corvette C3	EZ:	01.07.1969
Kennzeichen:	CW-CY69H		

Pos	Bezeichnung/Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	Ges. Preis	St.
7	55-10 Chevrolet, Universal Joint	1,00	Stk.	21,76 €	21,76 €	A
8	Bremsflüssigkeit, DOT 4	0,50	Liter	10,14 €	5,07 €	A
<b>Zwischensumme</b>					<b>80,61 €</b>	
9	Gesamtrüstzeit	3,00	AW	10,15 €	30,45 €	A
10	Wettersicherer Parkplatz Fahrzeugaufbewahrung in geschlossener Halle für die Dauer Ihres Werkstattauftrages	1,00		48,00 €	48,00 €	A
11	Klein- und Befestigungsteile, Schmier- und Reinigungsmittel	1,00		51,68 €	51,68 €	A
12	Entsorgung	1,00	Stk.	9,50 €	9,50 €	A



DPT GmbH & Co KG • Grunbacher Strasse 59 • 71384 Weinstadt  
Herrn  
Hans-Georg Tüchle  
Schillerstrasse 62  
75328 Schömborg

**Kontakt:**  
Grunbacher Strasse 59  
71384 Weinstadt  
Telefon: 07151-9842266  
E-Mail: info@detroit-performance.de  
Internet: www.detroit-performance.de

**Rechnungs-Nr.:** 400696  
**Datum:** 20.08.2020  
**Liefer-/Leistungsdatum:** 20.08.2020  
**Kunden-Nr.:** 1142

## Rechnung

Vorgangs-Nr.: W1787

Seite 3 von 3

Marke:	Chevrolet	F.-Id.-Nr.:	194379S705948
Modell:	Corvette C3	EZ:	01.07.1969
Kennzeichen:	CW-CY69H		

Pos	Bezeichnung/Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	Ges. Preis St.
				Nettosumme:	1.865,94 €
				MwSt (16 % (A)):	298,55 €
				<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>2.164,49 €</b>



## Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. 0DE0SDF0KQY000392 vom 19.07.2019

### Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)


B	-	2.1	1006	2.2	00000000	-	L	2	9	1	P.2/P.4	257	/	5600	T	230
J	M1	4	AD				18	4635				19		1750		
E	194379S705948			3	1		20	1210				G		1580		
D.1	Chevrolet						12	-		13	-		Q	-		
D.2	Corvette						V.7	-		F.1	1860		F.2	1860		
	2-Door Coupe						7.1	910		7.2	970		7.3	-		
	ST69-19467						8.1	910		8.2	970		8.3	-		
	-						U.1	97P		U.2	-		U.3	85E		
D.3	Chevrolet Corvette						O.1	-		O.2	-	S.1	2	S.2	-	
2	GENERAL MOT-GMC (USA)						15.1	225/70 R15 87V								
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						15.2	225/70 R15 87V								
	Coupé						15.3	-								
V.9	-						R	grau / -				11	7	/	-	
14	OLDTIMER						K	-								
P.3	Benzin						6	-		17	-	16	-			
10	0001	14.1	0098	P.1	5657		21	-								
22	zuE:FIN vo.re Radhaus eingeschweißt*Abblendlicht Scheinwerfer m.E-Pz, restl.Lichttechnik in Etwa Wirkung nach gewiesen, Fraz hi.rot*m.zusätzl.gepr.Rückstrahlern***															

### Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

Baujahr 1969\*Platz.f.hint.amtl.320x160mm\*

### Notizen / zusätzliche Angaben:

-  
 -  
 -


 Bescheinigung Teil II Nr. F7 169 127  
 am 26. Juli 2019 ausgestellt.  
 V.6 CO-CY 69H


Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

### Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Dipl.-Ing. (FH) Ronald Kreißl

Schorndorf, 19.07.2019



Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen



**Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll**

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO  
 mit Nr.: **ODE0SDF0KQY000392** vom **19.07.2019**  
 Fahrzeug-Ident-Nr.: **194379S705948**  
 EZ: -

<b>Bau- und Betriebsvorschriften</b>		<b>Bewertung</b>
Paragraph (§)	Kurztext	
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrschutz	Vorschriftsmäßig
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	Vorschriftsmäßig
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	Vorschriftsmäßig
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

\* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



**Bericht-Nr.: ODE0SDF0KQY000392**

iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz.-Id.Nr.: **194379S705948**  
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
(3) Ausstellungsdatum: 19.07.2019 11:30 Uhr  
Prüfort: Schorndorf  
(4) Laufleistung: 5471 Meilen  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Coupé AD  
Hersteller: GENERAL MOT-GMC(USA) 1006  
Typ: Corvette 00000000  
Var./Ver./Ausf.: 2-DOOR COUPE / ST69-19467  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: OLDTIMER 0098  
zGM: 1860 kg EZ: -  
Letzte HU: - FSD.HU/Mangel: 4.17.4/2.0.7  
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

**DPT GMBH & CO.KG -**  
**Grunbacher Str. 59**  
**71384 Weinstadt**

## Begutachtung § 21 StVZO

### (7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Kreißl  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuev-sued.de/impressum](http://www.tuev-sued.de/impressum).  
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de).  
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

Bremswerte

230 230  
110 110  
100 190





**Bericht-Nr.:** ODE0SDF0KQY000394  
iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: **194379S705948**  
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
(3) Ausstellungsdatum: 19.07.2019 11:34 Uhr  
Prüfort: Schorndorf  
(4) Lauflistung: 5471 Meilen  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Coupé AD  
Hersteller: GENERAL MOT-GMC(USA) 1006  
Typ: Corvette 00000000  
Var./Ver./Ausf.: 2-DOOR COUPE / ST69-19467  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: OLDTIMER 0098  
zGM: 1860 kg EZ: -  
Letzte HU: - FSD.HU/Mangel: 4.17.4/2.0.7  
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 2

**DPT GMBH & CO.KG -**  
**Grunbacher Str. 59**  
**71384 Weinstadt**

## Begutachtung § 23 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
**ohne festgestellte Mängel**

**(8) Nächste HU**  
**Juli 2021**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Kreißl  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	230	230
Betriebsbremse 2. Achse	180	180
Feststellbremse 1	100	190

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
Abbremsung FBA (%): Räder block.

### (10) Hinweise:

- Feststellbremse: Wirkung leichte Unterschiede.

### TÜV Gebühr

Begutachtung § 23 StVZO	43,70 EUR	52,00 EUR
§21 + §23 Kombination		
Abgasverhalten	52,79 EUR	62,82 EUR
<b>Gesamt:</b>		<b>Brutto 114,82 EUR</b>

UST-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

### Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsort: Otto ohne KAT

Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

Kraftstoffart: Benzin

Abgas: BEA050 BEA V2.02 3AA30592 / AMM 000-B6 F54B

Gerätenummer: 100108025

Fahrzeugdaten: IV/2018

Messtechnik: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11 17:00

AU-Geräteleitfaden: 5.01

Gerätenummer: 0210372038

FIN gem. Fz.-Dokumente: 194379S705948

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Temperatur:	(°C)			Alternative Konditionierung	i.O. #
Drehzahl b.L.:	(1/min)	500	990	850	i.O.
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		3.50	3.349	i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

**Gesamtergebnis der Untersuchung**

i.O.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH



**Bericht-Nr.: 0DE0SDF0KQY000394**

iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: **194379S705948**  
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
(3) Ausstellungsdatum: 19.07.2019 11:34 Uhr Seite 2 von 2  
Prüfört: Schorndorf  
(4) Laufleistung: 5471 Meilen  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Coupé AD  
Hersteller: GENERAL MOT-GMC(USA) 1006  
Typ: Corvette 00000000  
Var./Ver./Ausf.: 2-DOOR COUPE / ST69-19467  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: OLDTIMER 0098  
zGM: 1860 kg EZ: -  
Letzte HU: - FSD.HU/Mangel: 4.17.4/2.0.7  
Kundenkennzeichen:

**DPT GMBH & CO.KG -**  
**Grunbacher Str. 59**  
**71384 Weinstadt**

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuev-sued.de/impressum](http://www.tuev-sued.de/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de).  
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



## Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

<b>1. Name des Auftraggebers</b>		
Name: DPT GMBH & CO.KG -		
Adresse: Grunbacher Str. 59, 71384. Weinstadt		
<b>2. Fahrzeugdaten</b>		
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	194379S705948	
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Coupé	
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	GENERAL MOT-GMC(USA)	1006
Typ / Variante / Version / Code	Corvette 2-Door Coupe ST69-19467	000 00000
Handelsbezeichnung	Corvette	
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1969	
Datum der Erstzulassung		
Amtl. Kennzeichen	-	
<b>3. Technische Beschreibung</b>		
<b>Zustand Hauptbaugruppen</b>	<b>erfüllt</b>	<b>nicht erfüllt</b>
<b>3.1 Aufbau / Karosserie</b>		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.2 Rahmen und Fahrwerk</b>		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.3 Motor und Antrieb</b>		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.4 Bremsanlage</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*) nicht Zutreffendes kann entfallen







	erfüllt	nicht erfüllt
<b>3.5 Lenkung</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.6 Reifen / Räder</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.7 Elektrische Anlage</b>		
<b>3.7.1 LTE</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.7.2 Radio</b>		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.7.3 Übrige Ausstattung</b>		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.8 Innenraum</b>		
<b>3.8.1 Sitze / Gurte</b>		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.8.2 Armaturenbrett</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.9 Pflege- und Erhaltungszustand</b>		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand	
Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bericht-Nr.: 0DE0SDF0KQY000394 Ort, Datum: Schorndorf, 19.07.2019  <div style="text-align: center;">             Unterschrift des aaS/PI            Ronald Kreißl         </div>	 Prüfstempel mit Kennnummer
--	---

Erläuterung zu 5.  
schon zu gut



Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. FJ 169 127  
 am 26. Juli 2019 ausgestellt.

CV-CY69H  
 VG

\*) nicht Zutreffendes kann entfallen



**Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll**

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO  
 mit Nr.: **ODEOSDF0KQY000392** vom **19.07.2019**  
 Fahrzeug-Ident-Nr.: **194379S705948**  
 EZ: -

<b>Bau- und Betriebsvorschriften</b>		<b>Bewertung</b>
Paragraph (§)	Kurztext	
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrerschutz	Vorschriftsmäßig
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	Vorschriftsmäßig
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	Vorschriftsmäßig
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

\* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut